


- 1、主轴电机由变频器(或驱动器)供电,电机必须接地!
- 2、冷却风机电源:AC380V-50Hz。如电源变化,订货时说明。冷却风机向电机轴的方向鼓风,如果鼓风方向相反,请调换2根电源接线。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径,电机内外温差接近,散热效果好。因表面高温,请勿触摸!
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击,以免损伤轴伸及轴承。



型号	额定						过载 S3/S6		最高转速	转动惯量	重量	
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩				
	kW	Nm	V	A	Hz	rpm	kW	Nm				
ZC320B35-1025380JFX	25	239	380	44.3	34	1000	33	315	2500	4000	0.285	252

						ZC320B35-1025380JFX			SIAONCHIOE		
									主轴电机		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例		
设计			标准化		230816						
审核											
工艺			批准			共 1 张		第 1 张			