


- 1、主轴电机由变频器(或驱动器)供电,电机必须接地!
- 2、冷却风机电源AC380V-50Hz。如电源变化,订货时说明。冷却风机向电机方向鼓风,如果鼓风方向相反,请调换2?电源接线。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径,电机内外温差接近,散热效果好。因表面高温,请勿触摸!
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击,以免损伤轴伸及轴承。



型号	额定						过载 S3/S6		恒功率时最高转速	最高转速	转动惯量	重量
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩				
	kW	Nm	V	A	Hz	rpm	kW	Nm				
ZB380B35-50018R5380JFX	18.5	353	380	34.8	26	500	22	420	1250	2000	0.487	-

				ZB380B35-50018R5380JFX		SIAONCHIOE	
标记处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日				阶段标记		重量 比例	
设计				标准化		230415	
审核				批准		共 1 张 第 1 张	
						主轴电机	