



- 1、主轴电机由变频器(或驱动器)供电,电机必须接地!
- 2、冷却风机电源AC380V-50Hz。如电源变化,订货时说明。冷却风机向电机方向鼓风,如果鼓风方向相反,请调换2?电源接线。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径,电机内外温差接近,散热效果好。因表面高温,请勿触摸!
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击,以免损伤轴伸及轴承。

Motor
电机电源



Fan
冷却风机电源
Earth 接地线



型号	额定						过载 S3/S6		恒功率时 最高转速	最高 转速	转动 惯量	重量
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩				
	kW	Nm	V	A	Hz	rpm	kW	Nm				
ZD380B35-1590380JFX	90	573	380	159.8	75.6	1500	110	700	4000	4000	0.78	

				ZD380B35 -1590380JFX		SIAONCHIOE	
标记处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日				阶段标记 重量 比例		主轴电机	
设计				230415			
审核							
工艺				批准		共 1 张 第 1 张	